

Spojování

Svařování autogenem

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Compact

Montážní přístroj na tvrdé pájení v bezpečné transportní konstrukci

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezné kovy



Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Přenášení v bezpečném transportním kufříku
- Přenositelný, lehký montážní přístroj na tvrdé pájení
- Ideální pro mobilní použití na stavbách a v servisech
- Malou propanovou láhev můžete doplnit sami

TECHNICKÁ DATA

Svařovací plyn:	Propan s kyslíkem
Teplota plamene:	2850 °C
Pracovní teplota:	1150 °C

Bezpečný transport dle DIN EN 962, BGV D34, GGVE a TRG 280!

24-dílná sada (obj.č. 35655) obsahuje: rukojeť Allgas 2000 (obj.č. 35303), 2,5 m hadice na propan (obj.č. 32201), 2,5 m kyslíková hadice (obj.č. 35210), nastavitelný regulátor propanu 0 - 6 baru (obj.č. 242206000), regulátor tlaku kyslíku 10 baru (obj.č. 35634), trysková směšovací trubka s převlečnou maticí (obj.č. 35304), svářecí trysky 0,2-1 mm (obj.č. 35305) / 1 - 2 mm (obj.č. 35306) / 2 - 3 mm (obj.č. 35307) / 3 - 4 mm (obj.č. 35308) / 4-5 mm (obj.č. 35309), ohebná násada na svaření trubek vel. 1 (obj.č. 35313) / vel. 2 (obj.č. 35314), pájecí hořák s rozptylem pro ohřev (obj.č. 35311), držák na svařovací trysky/ klíč (obj.č. 35312), 4-násobný vidlicový klíč (obj.č. 35738), bezpečnostní zapalovač (obj.č. 32077), náhradní kamínky (obj.č. 32088), nylonové ochranné brýle (obj.č. 540620), malá propanová láhev 0,5 kg (prázdná) (obj.č. 33079), kyslíková ocelová láhev 2,0 l (plná) (obj.č. 35635), kyslíkové pojistné zařízení (obj.č. 100000633), plynové pojistné zařízení (obj.č. 100000631), přenosný stojan (obj.č. 35629)

Označení	kg	Obj.č.
ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Sada	21,4	35655
Přenosný stojan bez příslušenství	10,3	35629

Další příslušenství najdete na [160](#)

Lehký a bezpečný transport



Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!

ALLGAS 2000 svařovací trysky

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezných kovů



Svářecí trysky, závit trysky M8 x 1



Velikost	Svářecí oblast mm	g	Obj.č.
Svařovací tryska vel. 1	0,2 - 1,0	10	35305
Svařovací tryska vel. 2	1,0 - 2,0	10	35306
Svařovací tryska vel. 3	2,0 - 3,0	10	35307
Svařovací tryska vel. 4	3,0 - 4,0	10	35308
Svařovací tryska vel. 5	4,0 - 5,0	10	35309
Hořák s rozptylem pro ohřev		20	35311
Držák trysek, použitelný i jako klíč		20	35312



Obj.č. 35311



Obj.č. 35312

Ohebné svařovací trysky

Velikost	Svářecí oblast mm	g	Obj.č.
Svařovací tryska ohebná vel. 1	2,0 - 3,0	40	35313
Svařovací tryska ohebná vel. 2	4,0 - 5,0	40	35314
Připojovací/ převlečná matice, SW 14		10	35315

